












LEGENDE


	betonnen vloer		bestaande bijbouw
	kasten		groenhagen
	groen		bestaande muur
	oprit in waterdoorlaatbare klinkers		af te breken constructies
	bestaande geburen		dak woning aanvraag
	fotoaanduiding		

Materialen gevel bestaand

- 1a. gebakken gevelstenen: crème
- b. gebakken gevelstenen, bruin
- c. gevelstenen geverfd: wit
- d. natuursteen: grijs
2. dak: plat, afgedekt met roofing
3. hellend dak, gebakken pannen: rood
4. ramen, deur en poort: hout, donker bruin
5. dorpels: arduin
6. dakrandafwerking: hout, wit
7. houten terrasoverdekking


Materialen gevel nieuw


1. gebakken gevelstenen: crème
2. dak: plat, afgedekt met roofing
3. hellend dak, gebakken pannen: antraciet
4. ramen, deur en poort: pvc, antraciet
5. dorpels: arduin
6. dakrandafwerking: hout, wit
7. veranda in pvc, antraciet




Voorgevel


nieuwe toestand 1/75







Rechtergevel
 nieuwe toestand 1/75







Achtergevel
 nieuwe toestand 1/75







Linkergevel
 nieuwe toestand 1/75






Kelder
 nieuwe toestand 1/75






Grondplan


nieuwe toestand 1/75






Verdiep 1

nieuwe toestand 1/75





Doorsnede
 nieuwe toestand 1/75