

Resultaten asbestanalyse

Asbestlaboratorium

Disoma
Krommewege 31A
9990
Maldegem
België

Klant

Steven Vandenkerckhove
VDKEURGROEP
Forelstraat 5
Oostkamp
8020
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: **359091**
De analyse is aangemeld op **06-10-2026**
De analyse is uitgevoerd op **08-10-2026**
Het rapport is opgemaakt op **08-10-2026**

Technisch verantwoordelijke,
Thomas Maeyaert



Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

Conform IP2 titel '5.9.3 Laboanalyse met polarisatiemicroscoop' worden analyseverslagen - voor verf, lijm of materialen met bindmiddel gips of kalk- verkregen na analyse onder PLM van 2 preparaten van het rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

BEPROEVINGEN

Asbestanalyse

Identificatie aanvraag : Rijselstraat 194 Brugge

* * * * *
 * * * * *

MONSTER 1 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM1

Soort materiaal : PW
Toelichting/ locatie : muren

.....

MONSTER 2 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM2

Soort materiaal : Roofing

Toelichting/ locatie : platte dak achterbouw V1 (kamer)

.....

MONSTER 3 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM3

Soort materiaal : Roofing

Toelichting/ locatie : platte dak achterbouw V1

.....

MONSTER 4 : Niet asbesthoudend

Monstercode : MM4

Soort materiaal : Roofing

Toelichting/ locatie : platte dak (klein terras)

.....

MONSTER 5 · Niet asbesthoudend

MONSTER 3 : Niel a
Monstercode : MM5

Soort materiaal : Teerlaag

Toelichting/ locatie : snoelbak

.....

MONSTER 6 · Niet asbesthoudend

MONSTER 6 : Niel a
Monstercode : MM6

Soort materiaal : massaal

Soort materiaal : massaal
Toelichting/ locatie : dorpels

toelichting/ locatie : dorpe

MONSTER 7 : Niet asbesthoudend

MONSTER 7 : Niet a
Monstercode : MM7

Monstercode : MM7
Soort materiaal : crepi

Soort materiaal : crepi
Toelichting/ locatie : cementsering (garagemuren)

Belichting/ locatie : cemen
.....

MONSTER 8 : Niet asbesthoudend

MONSTER 8 : Niet a
Monstercode : MM8

Monstercode : MM8
Soort materiaal : cementering

Soort materiaal : cementering
Toelichting/ locatie : binnenmuren

Belichting/ locatie : binnen

MONSTER 0 : Asbesthoudend Chrysotiel (10 - 15%) & Crocidoliet (2 - 5%)

MONSTER 9 : Asbes
Monstercode : MM9

Monstercode : MM8
Soort materiaal : Afvoerbuis

Soort materiaal : Afvoerbuiss
Toelichting/ locatie : garage