Resultaten asbestanalyse

DISOMA
BOUWKUNDIG LABO • CAMERA-INSPECTIE

Asbestlaboratorium

Disoma
Krommewege 31A
9990
Maldegem
België

Klant

Steven Vandenkerckhove
VDKEURGROEP
Forelstraat 5
Oostkamp
8020
België

Analysegegevens

Analyse identificatienummer: **362234**
De analyse is aangemeld op **29-10-2026**
De analyse is uitgevoerd op **02-11-2026**
Het rapport is opgemaakt op **02-11-2026**

Technisch verantwoordelijke,
Thomas Maeyaert



409-TEST BELAC

Alle beproevingen worden uitgevoerd onder erkenning van FOD WASO en volgens de norm NEN5896 (bepaling van asbest in bouw-, constructie- en isolatiematerialen). De gerapporteerde kwantitatieve schattingen vallen niet onder deze FOD WASO erkenning.

Disoma garandeert dat bovenstaande tests uitgevoerd werden volgens de geldende norm en onder Belac-accreditatie (ISO 17025, 409-TEST).

Dit rapport mag niet worden gereproduceerd, tenzij in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het labo. De resultaten vermeld in dit verslag hebben enkel betrekking op de beproefde producten zoals aangeleverd door de klant en interpretatie van de resultaten dient door de klant te gebeuren. Disoma draagt geen verantwoordelijkheid voor de representeerbaarheid van de resultaten wanneer een deelmonster werd aangeleverd door de klant.

Conform IP2 titel ‘5.9.3 Laboanalyse met polarisatiemicroscoop’ worden analyseverslagen – voor verf, lijm of materialen met bindmiddel gips of kalk- verkregen na analyse onder PLM van 2 preparaten van het rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

BEPROEVINGEN

Asbestanalyse
Identificatie aanvraag : Aarseleweg 1 Deinze
: :
MONSTER 1 : Niet asbesthoudend
Monstercode : MM1
Soort materiaal : PW
Toelichting/ locatie : muren
: :
MONSTER 2 : Niet asbesthoudend
Monstercode : MM2
Soort materiaal : MT
Toelichting/ locatie : onderdak achterbouw
: :
MONSTER 3 : Niet asbesthoudend
Monstercode : MM3
Soort materiaal : Teerlaag
Toelichting/ locatie : spoelbak
: :
MONSTER 4 : Niet asbesthoudend
Monstercode : MM4
Soort materiaal : Crepi
Toelichting/ locatie : cementering
: :
MONSTER 5 : Niet asbesthoudend
Monstercode : MM5
Soort materiaal : cementering
Toelichting/ locatie : keldermuren